

健保部分給付人工髖關節注意事項

一、什麼是健保給付之人工髖關節

人工髖關節是依人體髖關節形狀構造及功能利用金屬合金（如鈦合金、鈷鉻鉬合金）及取代磨損軟骨面的高分子聚乙烯塑膠襯墊所製成的假關節，用以模擬正常髖關節活動及功能(註)。

人工髖關節置換術大多用於罹患嚴重髖關節疾患的病人，例如老年退化性髖關節炎，創傷性關節炎，類風濕性關節炎等，另外常見的年輕人酗酒或使用類固醇造成的股骨頭缺血性壞死；當髖關節軟骨破壞磨損，初期可藉藥物及活動調整來控制，但是到了嚴重的晚期，則常常必須考慮接受人工髖關節置換術(註)。保險對象如合乎健保規定之使用規範者，即可享有健保給付。目前健保給付之人工髖關節及其使用規範，可上健保署全球資訊網查詢。

二、什麼是陶瓷人工髖關節

人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯來做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命(註)。

三、為什麼無法全額給付陶瓷人工髖關節

目前健保給付之人工髖關節之人工股骨頭為金屬之鈦合金或鈷鉻鉬合金，髖臼內襯則為高耐磨之高分子聚乙烯，其磨損率已相當的低，好好的使用，應有相當高的機會不必再次手術更換人工關節。(註)而陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯相當昂貴，在健保財源有限的情況下，難以列入健保給付；依現況，保險對象或其家屬如果希望使用，必須全數自費購用。健保署為減輕保險對象的負擔以及考慮給付的公平性，故對該類品項給予自付差額。以陶瓷人工髖關節為例，對於已符合傳統人工髖關節使用規範者，將可按傳統人工髖關節之價格給付，差額部分由保險對象負擔。

四、健保如何自付差額陶瓷人工髖關節

本保險現行已給付各類人工髖關節，並訂有使用規範，對於符合該使用規範，經醫師詳細說明並充分瞭解後，而自願選用陶瓷人工髖關節者，為減少保險對象之負擔，由健保署依傳統人工髖關節支付，超過部分由保險對象自行負擔。臨床上人工髖關節置換分為以下三類：

- (一)置換整組人工髖關節：依傳統人工髖關節費用（含全人工髖關節組、重建型人工髖關節及雙極式人工髖關節組）支付，超過部分由保險對象自行負擔。
- (二)置換部分組件：再次置換人工髖關節者，可能僅須置換部分組件如股骨頭(Head)或髖臼杯內襯 (Insert)；依「重建型人工髖關節組」之 Head 及 Insert 最高支付價支付，超過部分由保險對象自行負擔。
- (三)特殊情況：符合現行健保給付人工股骨頭(MOOR)規定者，如自願選用上開陶瓷人工髖關節，依人工股骨頭支付價支付，超過部分由保險對象自行負擔。

五、醫療院所應告知保險對象哪些事項

保險醫事服務機構（以下簡稱醫事機構）提供保險對象應自付差額之特殊材料，除緊急情況外，應於手術或處置前二日，將相關說明書交付病患或其親屬，同時應向病患或其親屬詳細解說，並由病患或其親屬填寫自付差額之同意書一式兩份，一份由病患收執，一份併同病歷保存。

上開說明書應載明自付差額品項費用及其產品特性、使用原因、應注意之事項、副作用、與本保險給付品項之療效比較等。同意書應載明自付差額品項名稱、品項代碼、醫療院所單價、數量及自付之差額。

六、如何獲得醫院收費等相關資訊

醫事機構應將其所進用之陶瓷人工髖關節之品項名稱、品項代碼、收費標準（包括醫院自費價、健保支付價及保險對象負擔費用）、產品特性、副作用、與本保險已給付人工髖關節之療效比較等相關資訊置於醫院之網際網路或明顯之處所，以供民眾查詢，健保署會不定期派員稽查，來確保病患的權益。另健保署會將陶瓷人工髖關節之相關資訊置於健保署全球資訊網站（藥材專區 / 特殊材料 / 健保自付差額（差額負擔）），民眾可上網查詢，並可至本署全球資訊網「自費醫材比價網」搜尋各醫院自費價格。

七、如何檢舉及申訴？

民眾就醫時，如果遇到醫療院所未依上述規定時，可透過以下管道提出申訴或檢舉。

1. 打 0800-030598 免付費電話，有專人馬上為您提供諮詢服務。
2. 透過健保署全球資訊網[連結]的民眾意見信箱 E-mail。
3. 親自到健保署各分區業務組或聯絡辦公室。

(資料來源於:全民健康保險部份給付陶瓷人工髖關節作業彙編(民眾篇))

八、本院進用之陶瓷人工髖關節品項

特材代碼	品名規格	產品型號	廠牌	單位	醫院 單價	健保 給付價	自付 差價
FBHLCCERA1S2	精密陶瓷人工關節臼杯	625-OT-28D;32E;F36G;H;I	OSTEONICS	個	30,240	4,336	25,904
FBHHCCERA1S2	精密陶瓷人工股骨頭	172800E;2805E;3200E;3205E;3600E; 3605E;17-28;32-3E;36-5E		個	13,860	4,696	9,164
FBHPCCERA1S2	精密陶瓷全人工 髖關節置換組	(1726;28;32;3600E;05E) (1728;32;3E;365E;625OT28D;32E;F;36G;H;I ((65650028:0236;20472844E)(STEM 及 CUP 傳統))		組	81,596	42,513	39,083
FBHRCCERA1S2	精密陶瓷加長型 全人工髖關節置換組	(1726;28;32;3600E;05E) (1728;32;3E;365E;625OT28D;32E;F;36G;H;I ((65650028:0236;20472844E)(STEM 及 CUP 傳統))		組	92,886	55,313	37,573
FBHMPCER1S2	陶瓷全人工髖關節組 (符合 Moore 規定)	(1726;28;32;3600E;05); 1728;323E;365E625OT28D;32E;F36G;H;I (20472844E;;3264E)(STEM 及 CUP;依傳統型號		組	81,596	8,493	73,103
FBHMCBCER1S2	陶瓷雙極式人工髖關節組 (符合 Moore 規定)	172600E;2605E;2800E;2805E;3200E; 3205E;3600E;3605E;17-28;32-E;36-5E; (STEM 及 CUP、INSERT;依傳統組件型號)		組	47,532	8,493	39,039
FBHBCERA1S2	精密陶瓷半人工髖 關節置換組	(1726;28;32;36-00E05E); (1728;323E;365E);(65650028:0236); (STEM 及 CUPINSERT;依傳統組件型號)		組	58,926	38,177	20,748
FBHPCCERA1U0	陶瓷全人工髖關節組	12031028:143614033252:7880; (STEM 及 CUP;依傳統組件型號)		聯合骨科	組	113,400	42,513
FBHMPCER1U0	陶瓷全人工髖關節組 (以 Moore 股骨柄替換)	12031028:1436;14033252:7880; (STEM 及 CUP;依傳統組件型號)	聯合骨科	組	113,400	8,493	104,907
FBHHCCERA2S2	BIOLOXdelta 陶瓷股骨頭		互裕(股)公司	組	48,510	4,352	44,158
FBHPC7000NU0	全人工髖關節整組(複合物強 化陶瓷股骨頭+健保給付髖臼 杯、髖臼杯內襯、股骨柄)	由以下特材代碼合;FBHS11104NU0; FBHHCCERA5U0;FBHC1306XNU0; FBHL1406XNU0	聯合骨科	組	104,396	39,396	65,000

九、人工關節(再)置換手術風險

(一)關節疾病如退化性關節炎或股骨頭缺血性壞死...等等，偶有合併 感染時須分階段性手術。

(二)人工關節再置換手術時，困難度較高，也容易發生合併症，其術 後恢復及復健 期亦較長。

(三)任何手術及麻醉都有可能潛在危險，雖然比例不多，仍有可能發 生：

- 1.傷口流血或殘留血腫塊
- 2.傷口癒合不良
- 3.骨折，脫臼
- 4.異位性骨化，柔軟組織攣縮或關節僵硬 5
- 5.人工關節鬆脫
- 6.人工關節斷裂
- 7.人工關節感染
- 8.人工關節組件磨損及人工關節周圍骨骼溶解
- 9.神經血管受損
- 10.心臟血管肺臟或腦血管突發病變而危及生命
- 11.其他不可預知之突發病變

(四)參考文獻：

- 1.Complications in Total Hip Arthroplasty. Ling.
- 2.Complications of Total Joint ReplacementKay.
- 3.Complex and Revision Problems in Shoulder SurgeryJJP Warner
- 4.Surgery of the KneeJohn N. Insall

(五)患者或立同意書人，對於以上說明或有疑問或需要更多細節，請在簽立同意書前詳細詢問診治醫師。